# Originale Zinken und Schare





	Seite
Vibro Master	3
Germinator	4
Vibro Crop	4
Vibro Flex	5
Vibro Till	6
Delta	7
Delta Flex	7



# Vibro Master











**101 000 701** Klammer VTM Größe 50x13mm



**101 000 507** Klammer für Zinke 32x10mm mit Mutter

**101 000 742** Klammer für Zinke 32x12mm mit Mutter



101 000 777 Klammer Super-S Klammer für Zinke 45x11mm Größe 50x13mm



101 000 551 Gänsefußschar 70x6mm (2 Bohrungen) mit Schrauben und Mutter



101 155 311 Klammer für Zinke 45x11mm Größe 60x60mm



101 000 706 Gänsefußschar 70x6mm (1 Bohrung) mit Schraube und Mutter



101 000 646 Spurlockererschar 35x6mm mit Schraube und Mutter



101 000 640 Ultraschar 35x6mm mit Schraube und Mutter



101 000 953 Ultraschar 35x8mm mit Schraube und Mutter



# Germinator











# Vibro Crop







# 101 019 785 Reihenkulturschar 135x3mm mit Schraube und Mutter



101 019 786

101 000 507 Klammer für Zinke 32x10mm mit Mutter


**100 323 040** Schraube und Mutter


**101 000 742** Klammer für Zinke 32x12mm mit Mutter





## Vibro Flex























# Vibro Till











## Delta

#### 71209026470 Scharspitze, 120x10 mm ohne Schraube und Mutter



Schraube M12x35 mm Mutter M12

71365212350 300 316 053

#### 71209026467 Flügelschar rechts, 200x10 mm ohne Schraube und Mutter



Schraube M12x35 mm 300 304 293 Mutter M12 300 316 053 auch erhältlich mit 210x10 mm 1209026469

71209026466 Flügelschar links, 200x10mm ohne Schraube und Mutter



Schraube M12x35 mm 300 304 293 Mutter M12 300 316 053 auch erhältlich mit 210x10 mm 1209026468

#### 71209026471 Leitblech Mitte, ohne Schraube und Mutter



Schraube M12x65 mm 71365212650 Mutter M12 300 316 053

71209026473 Leitblech rechts. ohne Schraube und Mutter



Schraube M12x65 mm 71365212650 Mutter M12 300 316 053

71209026472 Leitblech links, ohne Schraube und Mutter



Schraube M12x65 mm 71365212650 Mutter M12 300 316 053

# Delta Flex

#### 372280400 Scharspitze, 80x12 mm, mit kurzer

Schraube und Unterlegscheibe (M12x67)

Schraube M12x67 mm Mutter M12

300 304 313 300 316 053 300 332 086

Schraube M12x85 mm Mutter M12 Unterlegscheibe

# 372280500 Scharspitze, 80x12 mit langer Schraube und Unterlegscheibe (M12x85)

300 304 314 300 316 053 300 332 086

372280600 Leitblech Mitte mit Schraube und Mutter

Schraube M12x85 mm 300 304 314 Mutter M12 300 316 053 300 332 086 Unterlegscheibe

Unterlegscheibe

#### 101003131 Flügelschar rechts, 10 mm, ohne Schrauben und Muttern



Schraube M12x60 mm Mutter M12

300 304 310 300 316 053

#### 101003132 Flügelschar links, 10 mm ohne

Schrauben und Muttern



Schraube M12x60 mm Mutter M12

300 304 310 300 316 053



- Der spezielle gewölbte Walzstahl, der bei der Produktion unserer vibrierenden Zinken zum Einsatz kommt, ist auf eine maximale Lebensdauer der Zinken ausgelegt. Anders als beim üblichen Flachstahl verhindern abgerundete Ecken das Auftreten von Rissen, während die Zinken geformt werden.
- Dank des besonderen Stahlprofils können die Zinken schneller und stärker vibrieren.
- Der hochwertige Legierungsstahl von Kongskilde sorgt sowohl bei den Zinken als auch bei anderen Verschleißteilen für lange Haltbarkeit.
- Echte Kongskilde-Zinken werden einer speziellen Kugelstrahlbehandlung unterzogen (wie in der Abbildung oben dargestellt). Dadurch werden eventuell vorhandene Ermüdungsrisse aus dem Formungsprozess geschlossen, sodass die Lebensdauer der Zinken steigt.
- Der Ansatzpunkt des Schars liegt direkt unter dem Zinkenbefestigungspunkt.
   Daraus ergibt sich eine gleichmäßige Arbeitstiefe selbst bei Zinken unter Spannung.

### Genaue Kennzeichnung

- Logo und Name sind oben auf der Feder vermerkt.
- Der Buchstabe K und ein Code für die Produktionsserie sind in die Feder eingeprägt.
- Alle Schare sind mit der Logoeinprägung "K – Made in DK" sowie einer eingeprägten Jahresangabe versehen.





Kongskilde Agro GmbH Tel: +49 5572 402-0 mail@bl.kongskilde.com www.kongskilde.com

