
BECKER



Aeromat A/B

84-87


Ersatzteilliste

Catalogi ricambi

Pièces détachées

Replacement Parts List

**Pneumatische Einzelkornsämaschine
zur Aussaat von Mais, Bohnen, Erbsen usw.**



Pneumatische Einzelkornsämaschine

Aeromat A/B

Diese Ersatzteilliste enthält auf den Bild- und Textseiten die Darstellung der im Ersatzteildienst lieferbaren Einzel- und Komplett-Teile.

Ersatzteile werden in der Regel einzeln abgegeben, doch behalten wir uns vor, sich anreihende Teile mitzuliefern, sofern es zweckdienlich erscheint. Die gezeigten Abbildungen sind für die Bestellung nicht verbindlich. Änderungen vorbehalten. Die Bezeichnung rechts oder links versteht sich in Fahrtrichtung gesehen.

Die schnelle Erledigung Ihrer Ersatzteil-Aufträge ist gewährleistet, wenn Sie folgende Punkte genau angeben:


1. Serien-Nummer
2. Lieferdatum
3. Genaue Ersatzteilnummer
4. Benötigte Stückzahl
5. Im Zweifelsfalle genaue Beschreibung des Teiles, Skizze oder Muster einsenden.
6. Ihre genaue Anschrift mit Postleitzahl und Bahnstation, wenn vorhanden Telefon-Nummer.

Ersatzteilbestellungen richten Sie bitte an Ihren zuständigen Werksvertreter oder direkt an uns.

Anschriften und Telefon-Nummern auf der letzten Seite.

ACHTUNG!!!

Werden keine Original-BECKER-Ersatzteile eingebaut, entfällt Garantie!



Stückliste Nr. 356-12-15 / 173-48



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. A 0001

Ausgabedatum: 29.10.1984

Grundrahmen-Centra-Super s 4-7 / Aeromat Bs 4-7

1 Tragrohr 2,90 m	45819	24 Ausleger	57012
2 Turm	45811	25 Arretierungstasche	56640
3 Bügelschraube	45813	26 Spannhülse 8 x 45	61283
4 Federring A 20	60192	27 Stellschraube	57015
5 6kt.-Mutter M 20	60151	28 Haltetasche	57014
6 Typenschild	45812	29 Feststellbügel	57017
7 Halbrundkerbnagel		30 Splint 3,2 x 15	60214
Ø 4 x 12	60246	31 Spiralspannstift 10 x 50	60236
8 Oberlenkerbolzen	55625	32 Spurreißer	57016
9 Flachrundschrabe		33 Zugseil	57545
M 8 x 20 Mu.	60062	34 6kt.-Schraube	
10 Federring A 8	60186	M 8 x 25 Mu.	60019
11 Klappstecker 12 kurz	60277	35 6kt.-Schraube	
12 Unterlenker	45816	M 12 x 80 Mu.	60777
13 Briedenplatte	56302	36 Schaltbock	232972
14 Federring A 16	60189	37 Schalthebel	232975
15 6kt.-Mutter M 16	60148	38 Druckfeder	232976
16 6kt.-Schraube M 16 x 220	61276	39 Scheibe B 13	60175
17 Unterlenkerwelle	45817	40 6kt.-Mutter M 8	60144
18 Begrenzungsbuchse	56334	41 Zylinderschraube	
19 Distanzbuchse	45818	M 8 x 20	60095
20 Bügelschraube	56502	42 Rollenhalter	57544
21 Markörhalter, links	45821	43 Seilgabel	45142
ohne		44 Seilrolle	45143
Abb. Markörhalter, rechts	45820	45 Niet	45097
22 Splint 4 x 20	60215	46 Hakenschraube	35183
23 Gelenkbolzen	57011	47 6kt.-Mutter M 10	60165

Stückliste Nr. 356-12-15 / 173-48




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. A 0001

Ausgabedatum: 29.10.1984

Grundrahmen-Centra-Super s 4-7 / Aeromat Bs 4-7



Stückliste Nr. 179-18/-22 / 173-48 / 389-13 / 356-15/-19



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. A 0015

Grundrahmen – Aeromat As 4

Ausgabedatum: 30.10.1985

1 Grundrahmen "A", geschw.	56631	o. Abb. Markörhalter,	
2 Oberlenkerbolzen, geschw.	55625	geschw., rechts	45820
3 Flachrundschraube,		31 Gelenkbolzen	57011
M 8 x 20 Mu.	60062	32 Splint Ø 4 x 20	60215
4 Federring, A 8	60186	33 Ausleger	57012
5 Klappstecker Ø 12 kurz	60277	34 Arretierungstasche	56640
6 Typenschild "Aeromat A"	56632	35 Spannhülse	101662
7 Halbrundkerbnagel		36 Haltetasche, geschw.	57014
Ø 4 x 12	60246	37 Stellschraube, geschw.	57015
8 Luftverteiler, geschw.	56685	38 Spurreißer, geschw.	57016
9 6kt.-Schraube, M 10 x 16	60035	39 Spiralspannstift Ø 10 x 50	60236
10 Seitenplatte, links	45900	40 Feststellbügel	57017
11 Seitenplatte, rechts	45901	41 Splint Ø 3,2 x 15	60214
12 6kt.-Schraube, M 12 x 30	60088	42 Schaltbock, geschw.	232972
13 Federring A 12	60188	43 Schalthebel	232975
14 6kt.-Mutter M 12	60161	44 6kt.-Schraube	
15 Bügelschraube M 16	56502	M 8 x 25 Mu.	60019
16 Federring A 16	60189	45 6kt.-Schraube	
17 6kt.-Mutter M 16	60148	M 12 x 80 Mu.	60777
18 Stützwinkel, links	56885	o. Abb. 6kt.-Mutter M 12	60146
19 Stützwinkel, rechts	56886	46 Druckfeder	232976
20 Bügelschraube M 12	56688	47 Zylinderschraube M 8 x 20	60095
21 Federring A 12	60188	48 6kt.-Mutter M 8	60144
22 6kt.-Mutter M 12	60161	49 Seilrolle	45143
23 6kt.-Schraube		51 Niet Ø 10 x 36	45097
M 16 x 30 Mu.	60055	o. Abb. Splint Ø 4 x 20	60215
24 Unterlenkerplatte		52 Zugseil	57545
rechts Kat. II	58289	o. Abb. Hakenschraube M 10	35183
o. Abb. Unterlenkerplatte		o. Abb. 6kt.-Mutter M 10	60165
rechts Kat. III	58292	53 Sicherungsbolzen	58291
25 Unterlenkerplatte		54 Federstecker Ø 4	60271
links Kat. II	58290	55 6kt.-Schraube	
o. Abb. Unterlenkerplatte		M 20 x 100 Mu.	60824
links Kat. III	58293	56 Federring A 20	60192
26 Unterlenkerrohr Kat. II	36147	o. Abb. 6kt.-Schraube	
27 Unterlenkerbolzen	35812	M 16 x 220 Kat. III	61276
o. Abb. Unterlenker Kat. III	58294	o. Abb. 6kt.-Mutter M 16 Kat. III	60148
28 Spiralspannstift Ø 10	60236	o. Abb. Federring A 16 Kat. III	60189
29 Klappstecker Ø 10	60276	o. Abb. Klemmstück Kat. III	57514
30 Markörhalter,		o. Abb. Abstellstütze	56815
geschw., links	45821	o. Abb. Vorstecker	35061

Stückliste Nr. 179-18/-22 / 173-48 / 389-13 / 356-15/-19




Karl Becker
Maschinenfabrik


Ersatzteilliste Blatt Nr. A 0015

Ausgabedatum: 30.10.1985

Grundrahmen - Aeromat As 4



1



2

Weitwinkel	1	Gelenkwelle 70°	60428
Aeromat A	2	Gelenkwelle 35°	60427
Aeromat S 4-6	2	Gelenkwelle 35°	60945
Aeromat S 8-18	2	Gelenkwelle 35°	60800

Stückliste Nr.




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. B 0001

Ausgabedatum: 19.11.1984

Aeromat - Gelenkwellen



Stückliste Nr. 179-19 / 173-12/-15/-19



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0001
Radschenkelgetriebe 4.00-16

Ausgabedatum: 13.11.1984

1	Getrieberadgabel	57522	39b	Antriebsritzel 18 Z	57573
2	Briedenplatte	56302	40	Kettenspannhebel, außen	57446
3	6kt.-Schraube		41	Spannritzel, außen	57447
	M 16 x 160 Mu.	61280	42	Sinterlager	57059
4	Federring A 16	60189	43	Rollenkette 48 Rollen	61237
5	Abstreiferbügel	57268	44	Sicherungsring 15 x 1,5	60736
6	6kt.-Schraube		45	Sechskantwelle	57448
	M 8 x 20 Mu.	60018	46	Klemmstück	55075
7	Blechschraube B 4,8 x 13	60725	47	Einsatzstück	57204
8	Kettenspanner	57203	48	6kt.-Schraube	
9	Verschlußzapfen	61298		M 6 x 40 Mu.	60011
10	Kettenschutzblech	57525	49	Klappstecker 6	61238
11	Flügelmutter M 6	60164	50	Bodenblech	57576
12	Getriebedeckel	57524	51	Kettenschutzblech	57202
13	Rillenkugellager	60580	52	Kettenrad Z 22	57426
14	Lagerschale	57433	53	Zugfeder	55137
15	Sechskantbuchse	57434	54	Hängeeisen	55182
16	6kt.-Schraube M 6 x 16	60778	55	Spannteil	57527
17	6kt.-Mutter M 6	60556	56	Lagerbolzen	57526
18	Federring A 6	60195	57	Rollenkette 99 Rollen	61233
19	Sicherungsring 30 x 1,5	60579	58	Sechskantwelle	57427
20	Distanzhülse	57140	59	Antriebsritzel	57425
21	6kt.-Schraube		60	Spiral-Spannstift	60669
	M 8 x 160 Mu.	60735	61	Federring A 8	60186
22	Federring A 8	60186	62	Federring A 12	60188
23	Sicherungsring 55 x 2	60636	63	Stütze	45759
24	Stufenwelle	57435	64	Stützenhalter	45758
25	Schieberitzel Z 23	57436	65	Vorstecker	55013
26	Spannritzel, innen	57437	66	Federstecker Ø 3	60270
27	Sinterlager	57438	67	Splint Ø 5 x 32	60218
28	Rollenkette 70 Rollen	61236	68	6kt.-Mutter M 12	60161
29	Schaltblech	57439	69	6kt.-Schraube,	
30	Kettenspannhebel, innen	57440		verz. M 4 x 14	60642
31	Paßscheibe 15 x 1	61235	70	Feder Typ S 6-250	61300
32	Spannhülse Ø 4 x 22	60223	71	Federring A 4	60646
33	Schaltstück	57441	72	6kt.-Mutter, verz. M 4	60152
34	Spannhülse Ø 4 x 12	60230	73	Scheibe, verz. B 21	60180
35	Scheibe B 8,4	60176		o. Abb. Getr.-Schema (8 Gang)	61585
36	Schalthebel	57442		o. Abb. Ablage-Daten	61586
37	Zugfeder	57443		o. Abb. Ablage-Daten	61587
38	Antriebsritzel 23/14	57445		o. Abb. Ablage-Daten	61588
39	Antriebsritzel 30 Z	57575		o. Abb. Ablage-Daten	61589
39a	Antriebsritzel 14 Z	57574			

Radschenkelgetriebe 4.00-16

Aeromat B
Gentra-Super

Stückliste Nr. 179-19 / 173-12/-15/-19




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0001

Ausgabedatum: 13.11.1984

Radschenkelgetriebe 4.00-16



1	6kt.-Schraube M 8 x 20 Mu.	60018
2	Federring A 8	60186
3	Reifen 4.00-16	60696
3a	Schlauch Typ 1610	60726
4	Flanschlager ASPF 205	60303
5	Sicherungsring Ø 25 x 1,2	60280
6	entfällt	
7	entfällt	
8	entfällt	
9	Felge mit Ausgleich	57129
10	Ausgleichsritzel 15 Zähne	57431
11	Zugstück	57131
12	Zugfeder	55945
13	Spiralspannstift Ø 6 x 40	60478
14	Spannhülse Ø 6 x 30	60251
15	Paßscheibe Ø 25/35 x 1	60710
16	Lagerbuchse	57279

Stückliste Nr. 173-15




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0002

Ausgabedatum: 22.11.1984

Centra-Super / Aeromat-Antriebsrad 4.00-16



Stückliste Nr. 179-06 / 173-55 / 173-47



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0003

Ausgabedatum: 22.11.1984

Aeromat - Radschenkelgetriebe 6.50-15

1	Getriebegabel 6.5-15	56635	o. Abb. Abtriebsritzel Z 14 ges.	57574
2	Briedenplatte	56302	40 Kettenspannhebel, außen	57446
3	6kt.-Schraube M 16 x 160 Mu.	61280	41 Spannritzel, außen, geschw.	57447
4	Federring A 16	60189	42 Sinterlager	57059
5	Abstreifbügel	232965	43 Rollenkette 1/2 x 1/4 48 R	61237
6	6kt.-Schraube M 8 x 20 Mu.	60018	44 Sicherungsring 15 x 1,5	60736
7	Blechschaube B 4,8 x 13	60725	45 6kt.-Welle geschw.	57452
8	Kettenspanner	57203	46 Klemmstück, kpl.	55075
9	6kt.-Schraube M 6 x 15	60127	47 Einsatzstück	57204
10	Kettenschutzblech	57525	48 6kt.-Schraube M 6 x 40 Mu.	60011
o. Abb.	Scheibe A 6,4	60196	49 Klappstecker Ø 6	61238
11	Flügelmutter M 6	60164	50 Halterung, geschw.	57572
12	Getriebedeckel, geschw.	57531	o. Abb. 6kt.-Schraube M 6 x 16 Mu.	60010
13	Rillenkugell. 6006 2 RS	60580	o. Abb. Federring A 6	60195
14	Lagerschale	57433	51 Kettenschutzblech	233065
15	Sechskantbuchse	57434	52 Kettenrad oben geschw.	57426
16	6kt.-Schraube M 6 x 16	60778	53 Zugfeder	55137
17	6kt.-Mutter M 6	60556	54 Hängeeisen	55182
o. Abb.	Federring A 6	60195	55 Spannteil	57527
19	Sicherungsring Ø 30 x 1,5	60579	56 Lagerbolzen	57526
20	Distanzhülse	58133	57 Rollenkette 1/2 x 5/16 103 Rollen	60770
21	Führungsstange	58134	58 6kt.-Welle Länge angeben	
22	6kt.-Mutter M 8	60168	59 Ausgleichsritzel	57431
23	Sicherungsring Ø 55 x 2	60636	60 Spiral-Spannstift	60478
24	Stufenwelle, geschw.	57450	61 Federring A 8	60186
25	Schieberitzel, geschw.	57436	62 Federscheibe B 12	60688
26	Spannritzel innen, ges.	57437	63 6kt.-Mutter M 12	61415
27	Sinterlager	57438	64 Verschlußzapfen	61298
28	Rollenkette 1/2 x 1/4 70 R	61236	o. Abb. Sicherungsscheibe	61299
29	Schaltblech, geschw.	57439	o. Abb. Getriebetabelle 10 Gang	56534
30	Kettenspannhebel innen, geschw.	57440	o. Abb. Getriebetabelle 8 Gang	57449
31	Paßscheibe 15 x 1	61235	65 6kt.-Schraube verz. M 4 x 14	60642
32	Spannhülse Ø 4 x 22	60223	66 Feder Typ S 6-250	61300
33	Schaltstück, geschw.	57441	67 Federring A 4	60646
34	Spannhülse Ø 4 x 12	60230	68 6kt.-Mutter verz. M 4	60152
o. Abb.	Scheibe B 8,4	60176	69 Scheibe verz. B 21	60180
36	Schalthebel, geschw.	57442	o. Abb. Getr.-Schema (8 Gang)	61585
37	Zugfeder	57443	o. Abb. Ablage-Daten	61586
38	Antriebsritzel 23/24 ges.	57445	o. Abb. Ablage-Daten	61587
39	Antriebsritzel Z 18 ges.	57573	o. Abb. Ablage-Daten	61588
			o. Abb. Ablage-Daten	61589

Stückliste Nr. 179-06 / 173-55 / 173-47




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0003

Ausgabedatum: 22.11.1984

Aeromat - Radschenkelgetriebe 6.50-15



1	6kt.-Schraube M 8 x 20 Mu.	60018
2	Federring A 8	60186
3	Reifen 6.50-15	60355
3a	Schlauch Typ 15 GT	60356
4	Flanschlager ASPE 205	60303
5	Sicherungsring Ø 25 x 1,2	60280
6	entfällt	
7	entfällt	
8	entfällt	
9	Felge	232990
10	Ausgleichsritzel 15 Zähne	57431
11	Zugstück	233064
12	Zugfeder	55945
13	Spiralspannstift Ø 6 x 40	60478
14	Spannhülse Ø 6 x 30	60251
15	Paßscheibe Ø 25/35 x 1	60710
16	Lagerbuchse	57279


Stückliste Nr. 173-53/-55



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0004
Aeromat - Antriebsrad 6.50-15

Ausgabedatum: 16.01.1985



1	Zählwerk	60446
2	Federarm	60447
3	Schlüssel	60448
4	Deckel	57266
5	6kt.-Schraube M 6 x 16 Mu.	60010
6	6kt.-Schraube M 8 x 15 Mu.	60019
7	Halter	56541
8	6kt.-Schraube M 4 x 12	60005
9	Federring B 4	60193
10	6kt.-Mutter M 4	60152
11	Schaltsschraube	57267
12	6kt.-Mutter M 6	60160

Aeromat A
Aeromat B
Aeromat S
Centra-Super

Stückliste Nr.




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0009

Ausgabedatum:

Hektarzähler



Stückliste Nr. 179-56 bis 179-62



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. F 0004

Gebläseantrieb 540/1000

Ausgabedatum: 09.1985

Bild	Benennung	Best.-Nr.	Bild	Benennung	Best.-Nr.
1	Gebläseturm	56880	15	Flanschlager	61433
2	Bügelschraube	56502	16	6kt.-Schraube M 10 x 35	60082
3	Federring A 16	60189	17	6kt.-Schraube M 10 x 45	61394
4	6kt.-Mutter M 16	60148	18	6kt.-Schraube M 10 x 55	61255
5	Schutzblech, oben	56643	19	Scheibe B 10,5	60174
6	Blechschraube B 4,8 x 13	60725	20	6kt.-Mutter M 10	60165
7	Gebläseplatte	56642	21	6kt.-Schraube M 12 x 120	56680
8	6kt.-Schraube M 12 x 25	60687	22	6kt.-Mutter M 12	60722
9	Federring A 12	60188	23	Selbstklebeschild	
10	Schutzblech, hinten	56644		"Vor Arbeitsbeginn"	56881
11	Lagerschildplatte	56879	24	Schutztopf	57036
12	6kt.-Schraube M 10 x 20	60723	25	Triebwelle 1 ³ / ₈ " – 6teilig	57565
13	Federring A 10	60187	25	Triebwelle 1 ³ / ₈ " – 6teilig – mit Durchtrieb	56884
14	Sicherungsring 35 x 1,5	60282			

Gebläseantrieb 540 U/min.

Aeromat A-B 4-6	25/26	Keilrillen-Riemenscheibe Ø 245/26 Rillen	57563
		hierzu 27 Poly-V-Riemen	61285
Aeromat A-B 4-6 mit Durchtrieb	25/26	Keilrillen-Riemenscheibe Ø 245/26 Rillen	56878
		hierzu 27 Poly-V-Riemen	61285
Aeromat S 4-6	26	Keilrillen-Riemenscheibe Ø 336/34 Rillen	55247
		hierzu 27 Poly-V-Riemen	60339
		o.Abb. Selbstklebeschild Zapfwellendrehzahl 540	57224

Gebläseantrieb 1000 U/min.

Aeromat A-B 4-6	26	Keilrillen-Riemenscheibe Ø 150/26 Rillen	231130
		hierzu 27 Poly-V-Riemen	61289
Aeromat S 4-6	26	Keilrillen-Riemenscheibe Ø 227/34	56256
		hierzu 27 Poly-V-Riemen	61290
Aeromat S 8-12 A-B 8-18	26	Keilrillen-Riemenscheibe Ø 336/16 Rillen	55428
		hierzu 27 Poly-V-Riemen	61288
		o.Abb. Selbstklebeschild Zapfwellendrehzahl 1000	232041
	27	Spannbolzen	56936
	28	Spannhebel	56937
	29	Druckfeder	56938
	30	Splint	60217
	31	Federstecker	60270

Stückliste Nr. 179-56 bis 179-62




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. F 0004

Ausgabedatum: 09.1985

Gebläseantrieb 540/1000

1-17	Gebläse kpl. SKGE 294-2	61448
1	Gebläsegehäuse	61463
2	Gebläsedeckel	61464
3 a	LaufRad A mit Einstich	61465
3 b	LaufRad B ohne Einstich	61466
4	Gebläsewelle	61467
5	Lagerdeckel	61468
6	Distanzscheibe 56 x 35 x 4,5	61469
7	Motorschild	61470
8	Rillenkugellager	55814
9	Sicherungsring A 40 x 1,75	60656
10	Federscheibe B 36	55816
11	Wellen-Mutter	55810



12	Kugellager-Ausgleichsch.	55808
13	Wellendichtring	55803
14	Paßfeder A 10 x 8 x 40	55811
15	Rillenkugellager	61471
16	Zylinderschraube M 5 x 30	55805
17	Zylinderschraube M 6 x 30	61472
18	Kupferdichtring	60422
19	Scheibe Ø 13	60200
20	Manometer	60432
21	6kt.-Schraube, M 10 x 35	60082

Stückliste Nr. 176-08




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. F 0002

Ausgabedatum: 11.12.1984

Gebläse-SKGE 294-2 Aeromat 4-12reihig / Aeromat S 4-6reihig



1 Ansaugrohr	57271
2 Ausblasrohr	58151
3 Sieb	57272
4 Gitter	57273
5 Polyester-Schaumstoff	60468
6 Schlauchschelle	61400
7 Dichtung	55737
8 6kt.-Schraube M 8 x 25	60123
9 Federring A 8	60186
10 Scheibe B 6,4	60198
11 Flügelmutter M 6	60164
12 Dosierschelle	58152
o. Abb. Schlauchklemme	60373
o. Abb. Schutzkappe	60714
o. Abb. Luftschauch zum Aggregat	56259
13 Gelenkschlauch	57220
14 a Regenkappe	60748
14 b Zyklonfilter	60566


Stückliste Nr. 179-22 / 179-15



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. G 0001
Aeromat A + B 4-7 / Se 4

Ausgabedatum: 13.11.1984



1 Gehäuse	57610	14 Scheibe B 10,5	60174
2 Sinterlager	55655	15 Absperrschieber	57611
3 Nabe, geschw.	57076	16 Ritzel, geschw.	57077
4 Zellenrad M 4	57082	17 Spiralspannstift Ø 6 x 30	60486
Zellenrad M 5	57083	18 Düse	57079
Zellenrad R 1	57293	19 Anschlußteil	57605
Zellenrad R 2	57084	20 Spannstift Ø 8	61551
5 Auswerfer M 4	55936	21 Kettenspanner	57161
Auswerfer R 2	57094	22 6kt.-Schraube	
6 Bundbolzen	57075	M 6 x 16 Mu.	60010
7 Scheibenkopfschr.		23 Scheibe A 6,4	60196
M 8 x 12	60753	o. Abb. 6kt.-Mutter M 10	60165
8 Sinterlager	57074	o. Abb. Magnet	60754
9 Gehäusedeckel	57073	o. Abb. Senkschraube M 6 x 30	60794
10 Scheibenkopfschr.		o. Abb. 6kt.-Mutter M 6	60160
M 8 x 25	60685	24 Dichtung	57606
11 Kegelstopfen	60772	25 Spannverschluß	61549
12 Dichtung	57542	26 Schneidschraube M 4	61550
13 Flügelschr. M 8 x 20	60139	o. Abb. Federring A 4	60646

Stückliste Nr. 172-01




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0024

Ausgabedatum: 09.1985

Aeromat A + B - Gehäuse



1 Deckel	56599	16 Stützblech	57532
2 Dichtung	56607	17 Blechschraube B 4,8 x 13	60725
3 Saatbehälter	57515	18 Spannverschluß	61399
4 Scheibenkopfschr. M 8 x 14	60684	19 6kt.-Schraube M 5 x 10	61267
5 6kt.-Mutter M 8	60144	20 Federring B 5	60191
6 Federring A 8	60186	21 6kt.-Mutter M 5	61270
7 6kt.-Schraube M 8 x 25 Mu.	60019	22 Verschlußplatte	56602
8 Saatileitblech	57090	23 Scharnierteil	56601
9 Scheibe B 6,4	60198	24 6kt.-Schraube M 6 x 12	60030
10 6kt.-Schraube M 6 x 15	60127	25 Federring A 6	60768
11 Schnurkitt Ø 7	61572	26 6kt.-Mutter M 6	60556
12 Abweiserblech	55949	27 6kt.-Schraube M 6 x 70	61535
13 Dosierscheibendichtung	56413	28 Sicherungsmutter M 6	60786
14 Dosierscheibe	55950	o. Abb. Aufkleber-Aeromat	57400
15 Flügelmutter, verz.	60164	o. Abb. Dichtmasse	61437

Stückliste Nr. 172-02




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0018

Ausgabedatum: 30.10.1985

Aeromat A + B - Saatbehälter



Aeromat B
Centra-Super

Anlenkkopf - Antrieb - Hauptträger

Stückliste Nr.



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0004

Ausgabedatum:

Centra-Super / Aeromat B / Anlenkkopf - Antrieb - Hauptträger

1 Anlenkkopf 120	57513	24 6kt.-Schraube	
2 Bügelschraube	56690	M 6 x 12 Mu.	60008
3 Federring A 16	60189	25 Aufhalkette	57192
4 6kt.-Mutter M 16	60148	26 6kt.-Schraube M 8 x 20	60697
5 Kegel Schmiernippel	60457	27 6kt.-Mutter M 8	60168
6 Parallelhebel, geschw.	57050	28 Federring A 8	60186
7 Parallelhebel	57051	29 Aufhateeisen	57193
8 Lagerrohr	57052	30 Aufhalebügel	57194
9 6kt.-Schraube		31 Achse Ø 10	57239
M 10 x 150	60670	32 Klemmstück	57514
10 Bundmutter	57237	33 6kt.-Mutter M 10	60165
11 Hauptträger	57523	34 Federring A 10	60187
12 Schutzblech	57054	35 Federscheibe B 10	60205
13 6kt.-Blechschrabe		o. Abb. Rollenketten 1/2 x 3/16	
B 4,8 x 9,5	60791	76 Rollen	61268
14 6kt.-Schraube M 10 x 25	60043	o. Abb. Rollenketten 1/2 x 3/16	
15 Ritzelbuchse	57055	39 Rollen	60326
16 Kunststoff-Buchse	57056	36 Düsenhalter	57419
17 Scheibe	57057	37 Klemmplatte	233140
18 Sicherungsring		38 Flachrundschrabe	
Ø 30 x 1,5	60579	M 8 x 30	60131
19 Antriebsrohr	57058	39 Flügelmutter M 8	60156
20 Sinterlager	57059	40 6kt.-Schraube	
21 Achse	57238	M 8 x 20 Mu.	60018
22 Schutzblech	57061	41 Federring A 8	60186
23 Kettenspanner	57062	42 Abstellstütze	57533

Stückliste Nr.




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0004

Ausgabedatum:

Centra-Super / Aeromat B / Anlenkkopf – Antrieb – Hauptträger



Stückliste Nr. 172-04/-05/-07/-08/-06/-09/-38



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0017

Ausgabedatum: 22.11.1984

Aeromat A + B - Anlenkkopf und Hauptträger (Mais)

1 Anlenkkopf 120	57513	29 Aufhalteeisen	57193
2 Bügelschraube	56690	30 Aufhaltebügel	57194
3 Federring A 16	60189	31 Achse	57239
4 6kt.-Mutter M 16	60148	32 Klemmstück	57514
5 Kegel-Schmiernippel AM 6	60457	33 6kt.-Mutter M 10	60165
6 Parallelhebel, geschw.	57050	34 Federring A 10	60187
7 Parallelhebel	57051	35 Federscheibe B 10	60205
8 Lagerrohr	57052	o. Abb. Rollenkette $1/2 \times 3/16$ 76 R.	61268
9 6kt.-Schraube M 10 x 150	60670	o. Abb. Rollenkette $1/2 \times 3/16$ 39 R.	60326
10 Bundmutter	57237	36 6kt.-Schraube	
11 Hauptträger	57523	M 10 x 35 Mu.	60036
12 Schutzblech	57054	37 Säschar (Mais)	57071
13 6kt.-Blechschaube		o. Abb. Säschar (Rüben)	57119
B 4,8 x 9,5	60791	o. Abb. Doppelschar (Gemüse)	233205
14 6kt.-Schraube M 10 x 25	60043	o. Abb. Abstellstütze	57535
15 Ritzelbuchse	57055	o. Abb. Halter für Doppelschar	233217
16 Kunststoffbuchse	57056	o. Abb. 6kt.-Mutter	60165
17 Scheibe	57057	o. Abb. 6kt.-Bundmutter	57237
18 Sicherungsring Ø 30 x 1,5	60579	o. Abb. Federscheibe B 10	60205
19 Antriebsrohr	57058	38 Düsenhalter	57419
20 Sinterlager	57059	39 Klemmplatte	233140
21 Achse	57238	40 Flachrundschaube	60131
22 Schutzblech	57061	41 Flügelmutter	60156
23 Kettenspanner	57062	o. Abb. 6kt.-Schraube M 8 x 20 Mu.	60018
24 6kt.-Schraube M 6 x 12 Mu.	60008	o. Abb. Federring A 8	60186
o. Abb. Kettenspanner	57161		
o. Abb. 6kt.-Schraube M 6 x 16 Mu.	60010	Zustreicher, Mais:	
o. Abb. Scheibe A 6,4	60196	42 Zustreicher, rechts	57195
25 Aufhaltekette	57192	43 Zustreicher, links	57196
26 6kt.-Schraube M 8 x 20	60697	o. Abb. Federscheibe B 10	60205
27 6kt.-Mutter M 8	60168	44 Zugfeder	55137
28 Federring A 8	60186	45 Hängeeisen	57070

Stückliste Nr. 172-04/-05/-07/-08/-06/-09/-38




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0017

Ausgabedatum: 22.11.1984

Aeromat A + B – Anlenkkopf und Hauptträger (Mais)



CONTI-FARMFLEX VORN — 45662
 SPEZIAL-PROFIL FARMFLEX HINTEN — 45601
 REIFEN — 45625
 RAD kpl — 45090

Stückliste Nr. 172-12/13/23/36/14/17/39



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0005

Ausgabedatum: 22.11.1984

Centra-Super / Aeromat B – Tandemschwinge

1	Rollenhebel	57417	34	Abstreiferhalter	57233
2	Hochstellwinkel	57418	35	Anschlag	57411
3	Hängeeisen	57070	o. Abb.	Einsteckskala	57412
4	6kt.-Schraube M 10 x 150	60670	36	Druckrollenachse	57111
5	6kt.-Mutter M 10	60165	37	Rübenschar	57119
6	6kt.-Schraube M 6 x 16	60010	38	Tandemschwinge, vorn	57103
7	Zugfeder	45495	39	Verstellteil, rechts	57408
8	Krümelrolle	45347	40	Verstellteil, links	57409
9	Schmiernippel	60416	41	Achse	57107
10	Scheibe	60177	42	Distanzbuchse	57108
11	Splint	60216	43	Lagerrohr	57109
12	Federstecker	60703	44	6kt.-Schraube M 12 x 45	60737
13	Zustreicherarm, rechts	57165	45	Federring A 12	60188
14	Zustreicherarm, links	57166	o. Abb.	6kt.-Mutter	101919
15	Zustreicher	57232	46	Farmflexrad kpl.	45090
16	6kt.-Schraube M 12 x 40	60051	47	Profilfarmflex kpl.	45601
17	Flügelmutter M 6	60164	48	Farmflexreifen	45662
18	6kt.-Schraube M 6 x 60	60731	49	Profilfarmflexreifen	45625
19	6kt.-Mutter M 10	60145	50	Bundbuchse	60704
20	Einstellbügel	57413	51	Schmiernippel	60457
21	Globen	45636	52	Abstreifer (f. Pos. 46)	57104
22	Spannhülse 4 x 22	60233	53	Abstreifer (f. Pos. 47)	57113
23	Federring A 8	60186	54	Felgenteil	233002
24	Sterngriff	57415	55	Felgenhälfte	233003
25	Sicherungsfeder	57414	56	Buchse	233006
26	Scheibe B 13	60175	57	6kt.-Schraube M 6 x 60 Mu.	60767
27	Federring A 8	60186	58	Einstellspindel	57416
28	6kt.-Schraube M 8 x 20 Mu.	60018	o. Abb.	Federring A 6	60195
29	Tandemschwinge, hinten	57543	o. Abb.	Gußdruckrolle f. Tandem	232981
30	Spannhülse 5 x 45	60738	o. Abb.	Bundbuchse	55674
31	6kt.-Schraube M 6 x 12	60008	o. Abb.	Bundbuchse mit Loch	232987
32	Scheibenkopfschraube M 8 x 14	60684	o. Abb.	Kegelschmiernippel	60457
33	6kt.-Mutter M 8	60144	o. Abb.	Abstreifmesser f. Gußdruckr.	232988

Stückliste Nr. 172-12/13/23/36/14/17/39




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0005

Ausgabedatum: 22.11.1984

Centra-Super-Aeromat B - Tandemschwinge



1 Klutenräumhalter	57613
2 Klutenräumstiel	57614
3 Klutenräumer	57518
4 6kt.-Schraube M 10 x 30 Mu.	60037
5 Zugfeder	55137
6 Hängeisen	57070
7 Federstecker Ø 2,5	60703
8 Absteckbolzen	57420
9 6kt.-Schraube M 10 x 25 Mu.	60036
10 Federring A 10	60187

Stückliste Nr. 172-37




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0030

Ausgabedatum: 01.1986

Centra-Super-Aeromat B Klutenräumer



1 Druckrollenschwinge	57560	16 6kt.-Mutter M 8	60168
2 Druckrolle	57093	17 Kreuzgriff	61417
o. Abb. Schmiernippel	60416	18 6kt.-Mutter M 16	60153
3 Bundbuchse	55674	19 Verstellbolzen	57539
4 Druckrollenachse	57092	20 Verstellspindel	57558
5 Spannhülse Ø 5 x 50	60222	21 Splint Ø 5 x 32	60218
6 Abstreifermesser	57095	22 Sicherungswinkel	57541
7 Scheibenkopfschraube M 8 x 14	60684	23 Paßscheibe	61286
8 Federring A 8	60186	24 Aufnahmebolzen	57540
9 6kt.-Mutter M 8	60144	25 Spindelaufhängung	57534
10 Distanzbuchse	57235	26 6kt.-Schraube M 8 x 20	60697
11 Federscheibe B 12	60688	27 Skalenhalter	57559
12 6kt.-Schraube M 12 x 30	60088	28 Spannhülse Ø 5 x 34	60268
o. Abb. 6kt.-Mutter M 12	101919	29 Abstreiferhalter	57562
13 Einstellbügel	57535	o. Abb. 6kt.-Schraube M 8 x 25 Mu.	60019
14 6kt.-Schraube M 8 x 20	60697	o. Abb. Federring A 8	60186
15 Federring A 8	60186	30 Scheibe B 17	60177

Stückliste Nr. 172-10/-19/-40



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0007

Ausgabedatum: 30.10.1985

Aeromat A - Druckrollenschwinge mit Blechrolle




Bild-Nr.	Benennung	Best.Nr.
1	Druckrollenfelge, geschw. Ø 350	57561
1	Druckrollenfelge, geschw. Ø 300	57340
2	Farmflexreifen 4.00-14 Ø 400	61416
2	Farmflexreifen Ø 345	60705
3	6kt.-Schraube, verz. M 8 x 14	60124
o. Abb.	Federring, verz. A 8	60186
4	6kt.-Mutter, verz. M 8	60168
5	Druckrollenachse	57520
o. Abb.	Sicherungsbuchse, verz.	57521
6	Flanschlager ASPFL	60302
7	Flachrundschrabe M 6 x 30	61279
o. Abb.	Federring A 6	60195
8	6kt.-Mutter M 6	60556
9	Spiralspannstift	60248

Stückliste Nr. 172-11




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0008

Aeromat A - Gummidruckrollen

Ausgabedatum: 19.11.1984



1 Düngerschar	55355
2 Düngerscharhalter	56639
3 Zugeisen	55359
4 Druckfeder Ø 9 x 158 lg.	55360
5 Druckscheibe	55361
6 Spiralspannstift Ø 10 x 50	60236
7 Vorstecker Ø 14	55013
8 Federstecker Ø 3	60270
9 Düngerschlauch	60371
10 Remin-Schlauchklemme	60372
11 6kt.-Mutter M 16	60148
12 Federring A 16	60189
13 Bügelschraube Ø 16	56502


Stückliste Nr. 387-09



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. K 0001
Aeromat – Düngerschar

Ausgabedatum: 27.11.1984



Stückliste Nr. 146-11 bis 17



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. K 0004

Ausgabedatum: 27.11.1984

Aeromat - Düngerbehälter 106 Liter

1	Deckel	56676	14	Klemmring	55075
2	Behälter	56672	15	Halter	56694
3	Abdeckung	56703	16	Bügelschraube M 12	56688
4	Federstecker Ø 3	60270	17	Federring A 12	60188
5	Streuwelle Ø 8	56702	18	6kt.-Mutter M 12	60161
6	6kt.-Welle		19	Auslauftrichter	56707
7	6kt.-Bundbuchse	56555	20	Entleerung	56704
8	Kugellager mit Stahlblechgehäuse	61367	21	Spannhülse Ø 8 x 80	60254
8	Stahlblechgehäuse	60561	22	Flachrundschraube M 6 x 16	60096
8	Kugellager	60562	23	Federring A 6	60195
10	Flachrundschraube M 10 x 35 Mu.	60575	23	Scheibe B 6,4	60198
10	6kt.-Schraube M 10 x 20	60094	24	6kt.-Mutter M 6	60556
11	Hülse	56673	25	Verschlussblech	56705
12	Federring A 10	60187	26	Verriegelungsfeder	56706
13	6kt.-Mutter M 10	60165	27	6kt.-Schraube M 6 x 15	60127

Stückliste Nr. 146-11 bis 17




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. K 0004

Ausgabedatum: 27.11.1984

Aeromat – Düngerbehälter 106 Liter



1 Kettenrad 13	56507	17 6kt.-Mutter M 8	60144
2 Kettenrad 17	56508	18 Kettenschutz	56518
3 Kettenrad 20	56509	19 Scharnierteil	56519
4 Kettenrad 23	56510	20 6kt.-Schraube M 8 x 20	60018
5 Kettenrad 30	56511	21 Reduzierstück	56515
6 Kettenrad 35	56512	22 Spiralspannstift Ø 6 x 36	60669
7 Doppelspannhebel	56513	23 Sicherungsring Ø 30 x 1,5	60579
8 Federzughebel	56514	24 Buchse (50 lang)	56516
9 Spannrolle	55163	25 Flanschlagergehäuse	60561
10 Scheibe A 16	60730	26 Rillenkugellager	60562
11 Splint 4 x 20	60215	27 6kt.-Schraube	
12 Spannhülse 5 x 25	60261	M 10 x 35 Mu.	60044
13 Rollenkette 84	60336	28 6kt.-Mutter M 12	60146
14 Hängeeisen	55182	29 Klappstecker	60274
15 Zugfeder	55137	30 Streuwerttabelle	56520
16 Spannteil	56517		

Stückliste Nr. 179-12




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. K 0006

Ausgabedatum: 27.11.1984

Aeromat - Düngerstreuerantrieb



Abschalt- und Überlastkupplung

1	6kt.-Buchse	56318
2	Antriebsritzel	56319
3	Arretierungsscheibe	57300
4	Kunststoffbuchse	56317
5	Scheibe	57057
6	Sicherungsring	60579
7	Druckfeder	56316
8	6kt.-Schraube	60839
9	6kt.-Mutter	60152

Aeromat S
Aeromat A
Aeromat B

Stückliste Nr.



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0019

Ausgabedatum:

Aeromat / Centra-Super – Abschalt- und Überlastkupplung